


## Краткое руководство по ZT400™

В данном руководстве описаны операции, регулярно выполняемые при работе с принтером. Более подробную информацию см. в *Руководстве пользователя*.

### Компоненты принтера

На [рис. 1](#) показаны компоненты компоненты, находящиеся в принтере внутри отсека носителя. В зависимости от модели принтера и используемой конфигурации содержимое отсека может незначительно отличаться от показанного на рисунке. Ознакомьтесь с этими составными частями, прежде чем продолжить настройку принтера.

**Рис. 1 • Компоненты принтера**




|   |  |    |                              |
|---|--|----|------------------------------|
| 1 | Дверца для загрузки носителя                                     | 6  | Рычаг открывания головки     |
| 2 | Подпружиненные упоры для регулировки давления печатающей головки | 7  | Приемный шпиндель ленты      |
| 3 | Панель управления  | 8  | Шпиндель подачи ленты        |
| 4 | USB-порт хоста   | 9  | Кронштейн подачи носителя    |
| 5 | Узел печатающей головки  | 10 | Направляющая подачи носителя |

## Панель управления

Панель управления (рис. 2) служит для отображения текущего состояния Принтера и для управления основными функциями Принтера.

Рис. 2 • Панель управления



|    |   |  |
|----|---|--|
| 1  |  Индикатор STATUS (СОСТОЯНИЕ)              | Эти индикаторы показывают текущее состояние принтера. Более подробную информацию см. в Руководстве пользователя.   |
| 2  |  Индикатор PAUSE (ПАУЗА)                   |  |
| 3  |  Индикатор DATA (ДАННЫЕ)                   |  |
| 4  |  Индикатор SUPPLIES (ПОДАЧА)               |  |
| 5  |  Индикатор NETWORK (СЕТЬ)                  |  |
| 6  | Дисплей, показывающий текущее состояние Принтера и позволяющий пользователю использовать систему меню.                      |  |
| 7  | Кнопка ВЫБОР СПРАВА   | Эти кнопки выполняют команду, отображаемую прямо над ними.   |
| 8  | Кнопка ВЫБОР СЛЕВА  |  |
| 9  | Кнопка СТРЕЛКА ВВЕРХ изменяет значения параметров. Обычно используется для увеличения значения или для прокрутки вариантов. |  |
| 10 | Кнопка OK позволяет выбрать или подтвердить то, что показано на дисплее.  |  |
| 11 | Кнопка СТРЕЛКА ВЛЕВО, активная только в системе меню, используется для перехода влево.                                      |  |
| 12 | Кнопка СТРЕЛКА ВПРАВО, активная только в системе меню, используется для перехода вправо.                                    |  |
| 13 | Кнопка СТРЕЛКА ВНИЗ изменяет значения параметров. Обычно используется для уменьшения значения или для прокрутки вариантов.  |  |
| 14 | Кнопка PAUSE (ПАУЗА) служит для приостановки и возобновления работы Принтера.   |  |
| 15 | Кнопка FEED (ПОДАЧА) служит для подачи принтером одной пустой этикетки при каждом нажатии.                                  |  |
| 16 | Кнопка CANCEL (ОТМЕНА) отменяет форматы этикеток, если работа Принтера приостановлена.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите один раз, чтобы отменить следующий формат этикетки.</li> <li>• Нажмите и удерживайте эту кнопку 2 секунды для отмены всех форматов этикеток.</li> </ul> |

## Подготовка принтера к работе

После ознакомления с компонентами принтера можно приступать к подготовке принтера к работе.

---

**Внимание!** • Перед заправкой носителя или ленты следует снять с руки все украшения, которыми можно задеть печатающую головку и другие детали принтера.

---



---

**Внимание!** • Прежде чем касаться узла печатающей головки, снимите заряд статического электричества, прикоснувшись к металлической части корпуса принтера или используя антистатическую заземляющую манжету и коврик.

---


### Для установки принтера выполните следующие действия

1. Выберите для Принтера место, удовлетворяющее следующим условиям.
  - Поверхность должна быть твердой, достаточно большой и способной удержать Принтер.
  - Место должно хорошо проветриваться и обеспечивать беспрепятственный доступ к разъемам и компонентам Принтера.
  - Принтер должен находиться недалеко от легкодоступной электрической розетки с нужным напряжением.
  - Принтер должен находиться в зоне действия беспроводной сети WLAN (если применимо) или на приемлемом удалении от других источников данных (обычно это компьютер). Сведения о максимальной длине кабелей и конфигурации принтера см в *Руководстве пользователя*.
2. Распакуйте и проверьте Принтер. При обнаружении повреждений обратитесь к поставщику. Более подробную информацию см. в *Руководстве пользователя*.
3. Разместите Принтер в выбранном ранее месте.
4. **Важно** • Прежде чем подключать принтер к компьютеру, необходимо установить Zebra Setup Utilities. Если подключить принтер к компьютеру без этой программы, будет невозможно установить надлежащие драйверы принтера.




Установите Zebra Setup Utilities с веб-сайта <http://www.zebra.com/setup>. Используйте эту программу для установки драйверов принтера на компьютер. Подробные инструкции см. в *Руководстве пользователя*.

- 5.** Подключите принтер к компьютеру через одно или несколько доступных соединений. Стандартные разъемы показаны на рисунке ниже. Принтер также может поддерживать параллельное или беспроводное соединение ZebraNet®.




- 6.** Поднимите дверцу носителя.




- 7.** Заправьте в принтер ленту (если используется режим термопереноса) и носитель (см. раздел [Заправка носителя и ленты на стр. 9](#)).


8. Закройте дверцу носителя.




9. Подключите гнездовой разъем кабеля электропитания к разъему питания на задней панели принтера.



10. Вставьте вилку кабеля электропитания переменного тока в соответствующую электрическую розетку.



- 11.** Для проверки правильности заправки носителя и ленты напечатайте наклейку с перечнем текущих параметров принтера.
- Нажмите и удерживайте кнопку CANCEL.
  - Включите (I) принтер.



Принтер загрузится и выполнит самотестирование. Результаты самотестирования описывает [таблица 1](#). Если носитель и лента заправлены правильно, принтер напечатает этикетку с конфигурацией принтера ([рис. 3](#)), а затем этикетку с конфигурацией сети ([рис. 4](#)).

**Рис. 3 • Образец этикетки с конфигурацией принтера**

| PRINTER CONFIGURATION   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Zebra Technologies</b><br>ZTC ZT410-203dpi ZPL<br>XXXXXX-XX-XXXX |                   |
| +10.0   | DARKNESS          |
| 10.0 IPS.....   | PRINT SPEED       |
| TEAR OFF.....   | PRINT MODE        |
| CONTINUOUS.....   | MEDIA TYPE        |
| TRANSMISSIVE.....   | SENSOR SELECT     |
| NORMAL TRANS.....   | PRINT WIDTH       |
| 832.....  | LABEL LENGTH      |
| 1800.....   | PRINT HEAD ID     |
| 41000-71/1302-0563?   | MEDIA LENGTH      |
| CONNECTED.....  | USB COMM          |
| BIDIRECTIONAL.....  | PARALLEL COMM     |
| RS232.....  | SERIAL COMM       |
| 8 BITS.....   | DATA BITS         |
| NONE.....   | PARTY             |
| XON/XOFF.....   | HOST HANDSHAKE    |
| NORMAL MODE.....  | COMMUNICATIONS    |
| <> 7EH.....   | CONTROL PREFIX    |
| <> SEH.....   | FORMAT PREFIX     |
| <> ZOH.....   | LEADER CHAR       |
| ZPL II.....   | ZPL MODE          |
| CALIBRATION.....  | MEDIA POWER UP    |
| CALIBRATION.....  | HEAD CLOSE        |
| DATA.....   | LABEL TOP         |
| +000.....   | LEFT POSITION     |
| +0000.....  | REPRINT MODE      |
| DISABLED.....   | REPORT SENSOR     |
| 080.....  | MEDIA SENSOR      |
| 051.....  | RIBBON SENSOR     |
| 059.....  | FAKE LABEL        |
| 027.....  | MEDIA SENSOR      |
| 027.....  | MARK MED SENSOR   |
| 003.....  | TRANS GAIN        |
| 010.....  | TRANS BASE        |
| 100.....  | TRANS ED          |
| 128.....  | RIBBON GAIN       |
| 128.....  | MARK GAIN         |
| 050.....  | MARK LED          |
| OPCSW/FX1.....  | MODES ENABLED     |
| RESOLUTION.....   | MODES DISABLED    |
| 200.....  | RESOLUTION        |
| 250.....  | RESOLUTION        |
| 275.....  | RESOLUTION        |
| 300.....  | RESOLUTION        |
| 350.....  | RESOLUTION        |
| 400.....  | RESOLUTION        |
| 450.....  | RESOLUTION        |
| 500.....  | RESOLUTION        |
| 600.....  | RESOLUTION        |
| 632 8/11 FULL.....  | RESOLUTION        |
| 250,19,72P23143 <->   | VERSION           |
| 1.3.....  | FIRMWARE          |
| 1.5.....  | XML SCHEMA        |
| 6.5.0 0x0012.0x0045   | HARDWARE ID       |
| 65536K.....   | E: ONBOARD FLASH  |
| NONE.....   | FORMAT CONVERT    |
| FW VERSION.....   | IDLE DISPLAY      |
| 08/29/13.....   | RTC DATE          |
| 18:15:00.....   | RTC TIME          |
| DISABLED.....   | ZBI               |
| 2.1.....  | ZBI VERSION       |
| 62 LABELS.....  | RESET CNTR1       |
| 62 LABELS.....  | NONRESET CNTR1    |
| 680 IN.....   | RESET CNTR2       |
| 680 IN.....   | NONRESET CNTR2    |
| 680 IN.....   | RESET CNTR2       |
| 1.728 CM.....   | NONRESET CNTR2    |
| 1.728 CM.....   | RESET CNTR2       |
| EMPTY.....  | SLOT 1            |
| EMPTY.....  | SLOT 2            |
| 0.....  | STORAGE COUNT     |
| 0.....  | HID COUNT         |
| OFF.....  | USB HOST LOCK OUT |
| FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED                             |                   |

**Рис. 4 • Образец этикетки с конфигурацией сети**







| Network Configuration   |   |
|---|---|
| <b>Zebra Technologies</b><br>ZTC ZT410-203dpi ZPL<br>XXXXXX-XX-XXXX |   |
| PrintServer.....  | LOAD LAN FROM? INTERNAL WIRED..... ACTIVE PRINTSRVR |
| Wired*  |   |
| ALL.....  | IP PROTOCOL   |
| 10.0.0.3-10.0.4.102.....  | IP ADDRESS  |
| 255.255.255.0.....  | SUBNET  |
| 010.003.004.001.....  | GATEWAY   |
| 010.003.001.098.....  | WINS SERVER IP                                      |
| YES.....  | TIMEOUT CHECKING                                    |
| NO.....   | TIMEOUT VALUE                                       |
| 000.....  | ARP INTERVAL  |
| 9100.....   | BASE RAW PORT                                       |
| 9200.....   | JSON CONFIG PORT                                    |
| Wireless  |   |
| ALL.....  | IP PROTOCOL   |
| 255.255.255.0.....  | IP ADDRESS  |
| 000.000.000.000.....  | SUBNET  |
| 000.000.000.000.....  | GATEWAY   |
| 000.000.000.000.....  | WINS SERVER IP                                      |
| YES.....  | TIMEOUT CHECKING                                    |
| NO.....   | TIMEOUT VALUE                                       |
| 000.....  | ARP INTERVAL  |
| 9100.....   | BASE RAW PORT                                       |
| 9200.....   | JSON CONFIG PORT                                    |
| WLAN  |   |
| INVERTED.....   | CARD MFG ID   |
| H.....  | CARD PRODUCT ID                                     |
| 00:00:00:00:00:00.....  | DRIVER INSTALLED                                    |
| YES.....  | OPERATING MODE                                      |
| INFRASTRUCTURE.....   | ESSID   |
| 125.....  | CHANNEL   |
| 00.....   | CURRENT TX RATE                                     |
| OPEN.....   | WEP TYPE  |
| NONE.....   | WLAN SECURITY                                       |
| 000.....  | POOR SIGNAL   |
| LONG.....   | PREAMBLE  |
| ND.....   | ASSOCIATED  |
| 15.....   | MAX BURST   |
| OFF.....  | PULSE RATE  |
| not available.....  | INTL MODE   |
| no_region_code.....   | REGION CODE   |
| 0x3FFFFFFFFFFF.....   | COUNTRY CODE  |
| CHANNEL MASK  |   |
| Bluetooth   |   |
| 0.2.....  | FIRMWARE  |
| 04/20/2012.....   | DATE  |
| on.....   | DISCOVERABLE  |
| 2.1.....  | RADION VERSION                                      |
| AC:SF:1A:12:0F:20.....  | MAC ADDRESS   |
| XXXXXX-XX-XXXX.....   | FRIENDLY NAME                                       |
| No.....   | CONNECTED   |
| no.....   | SECURITY MODE                                       |
| nc.....   | CONN SECURITY MODE                                  |
| FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED                             |   |

- 12.** Чтобы проверить соединение между принтером и компьютером, воспользуйтесь набором программных средств для создания образца наклейки и отправки его в принтер. Компания Zebra рекомендует использовать ПО ZebraDesigner Pro. Можно загрузить его с веб-узла <http://www.zebra.com/software> и в демонстрационном режиме распечатать образец наклейки.

**Таблица 1 • Состояние принтера, показываемое индикаторами**

|  |  |
|--|--|
|  СОСТОЯНИЕ<br> ПАУЗА<br> ДАННЫЕ<br> ПОДАЧА<br> СЕТЬ           | <p><i>Индикатор STATUS (СОСТОЯНИЕ) горит зеленым светом (остальные индикаторы горят желтым в течение 2 секунд после включения принтера)</i></p> <p>Принтер готов к работе.</p>   |
|  СОСТОЯНИЕ<br> ПАУЗА<br> ДАННЫЕ<br> ПОДАЧА<br> СЕТЬ           | <p><i>Индикатор PAUSE (ПАУЗА) горит желтым светом</i></p> <p>Работа принтера приостановлена.</p>   |
|  СОСТОЯНИЕ<br> ПАУЗА<br> ДАННЫЕ<br> ПОДАЧА<br> СЕТЬ           | <p><i>Индикатор STATUS (СОСТОЯНИЕ) горит красным светом</i></p> <p><i>Индикатор SUPPLIES (ПОДАЧА) горит красным светом</i></p> <p>Отсутствует носитель. Требуется вмешательство пользователя, чтобы принтер мог продолжить работу.</p>   |
|  СОСТОЯНИЕ<br> ПАУЗА<br> ДАННЫЕ<br> ПОДАЧА<br> СЕТЬ           | <p><i>Индикатор STATUS (СОСТОЯНИЕ) горит красным светом</i></p> <p><i>Индикатор SUPPLIES (ПОДАЧА) мигает красным светом</i></p> <p>Отсутствует лента. Требуется вмешательство пользователя, чтобы принтер мог продолжить работу.</p>   |
|  СОСТОЯНИЕ<br> ПАУЗА<br> ДАННЫЕ<br> ПОДАЧА<br> СЕТЬ | <p><i>Индикатор STATUS (СОСТОЯНИЕ) горит желтым светом</i></p> <p><i>Индикатор SUPPLIES (ПОДАЧА) мигает желтым светом</i></p> <p>Принтер находится в режиме прямой термопечати, который не требует наличия ленты, но лента установлена в принтер.</p>  |
|  СОСТОЯНИЕ<br> ПАУЗА<br> ДАННЫЕ<br> ПОДАЧА<br> СЕТЬ | <p><i>Индикатор STATUS (СОСТОЯНИЕ) горит красным светом</i></p> <p><i>Индикатор PAUSE (ПАУЗА) горит желтым светом</i></p> <p>Открыта печатающая головка. Требуется вмешательство пользователя, чтобы принтер мог продолжить работу.</p>  |
|  СОСТОЯНИЕ<br> ПАУЗА<br> ДАННЫЕ<br> ПОДАЧА<br> СЕТЬ | <p><i>Индикатор STATUS (СОСТОЯНИЕ) горит желтым светом</i></p> <p>Перегрев печатающей головки.</p> <p><b>Внимание!</b> • Печатающая головка может быть горячей и стать причиной ожога. Подождите, пока печатающая головка остывает.</p>  |
|  СОСТОЯНИЕ<br> ПАУЗА<br> ДАННЫЕ<br> ПОДАЧА<br> СЕТЬ | <p><i>Индикатор STATUS (СОСТОЯНИЕ) мигает желтым светом</i></p> <p>Такое мигание этого индикатора означает следующее.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Недостаточный нагрев печатающей головки.</li> <li>• Перегрев блока питания.</li> <li>• Перегрев главной логической платы (MLB).</li> </ul>    |
|  СОСТОЯНИЕ<br> ПАУЗА<br> ДАННЫЕ<br> ПОДАЧА<br> СЕТЬ | <p><i>Индикатор STATUS (СОСТОЯНИЕ) горит красным светом</i></p> <p><i>Индикатор PAUSE (ПАУЗА) горит красным светом</i></p> <p><i>Индикатор DATA (ДАННЫЕ) горит красным светом</i></p> <p>При замене установлена не оригинальная печатающая головка Zebra™. Установите оригиналную печатающую головку Zebra™.</p> |

**Таблица 1 • Состояние принтера, показываемое индикаторами (продолжение)**

|  |   |
|--|---|
|   | <i>Индикатор STATUS (СОСТОЯНИЕ) мигает красным светом</i><br>Принтер не может прочитать разрешение печатающей головки.  |
| <b>Проводное подключение Ethernet ZebraNet</b>   |   |
|   | <i>Индикатор NETWORK (СЕТЬ) не горит</i><br>Подключение по Ethernet недоступно.   |
|   | <i>Индикатор NETWORK (СЕТЬ) горит зеленым светом</i><br>Обнаружено подключение 100Base.   |
|   | <i>Индикатор NETWORK (СЕТЬ) горит желтым светом</i><br>Обнаружено подключение 10Base.   |
|   | <i>Индикатор NETWORK (СЕТЬ) горит красным светом</i><br>Обнаружена ошибка подключения по Ethernet. Принтер не подключен к сети.   |
| <b>Беспроводное подключение ZebraNet</b>   |   |
| <br>  | <i>Индикатор NETWORK (СЕТЬ) не горит</i><br>В процессе включения обнаружена беспроводная точка. Принтер пытается связаться с сетью. Индикатор мигает красным, пока принтер устанавливает связь с сетью. Затем индикатор мигает желтым, пока принтер аутентифицируется в сети. |
| <br> | <i>Индикатор NETWORK (СЕТЬ) горит зеленым светом</i><br>Беспроводная связь с сетью установлена, аутентификация выполнена, сигнал WLAN сильный.  |
|   | <i>Индикатор NETWORK (СЕТЬ) мигает зеленым светом</i><br>Беспроводная связь с сетью установлена, аутентификация выполнена, но сигнал WLAN слабый.   |
|   | <i>Индикатор NETWORK (СЕТЬ) горит красным светом</i><br>Обнаружена ошибка WLAN. Принтер не подключен к сети.  |

## Заправка носителя и ленты

В данном разделе содержатся инструкции по заправке ленты (если используется) и носителя в режиме отрывания. Лента используется для этикеток с термопереносом. Для выполнения прямой термопечати этикеток не заправляйте ленту в Принтер. Инструкции по заправке фальцованного носителя, а также инструкции по заправке носителя для работы в других режимах см. в *Руководстве пользователя*.

---

**Внимание!** • Перед заправкой носителя или ленты следует снять с руки все украшения, которыми можно задеть печатающую головку и другие детали принтера.

---



**Примечание** • На некоторых рисунках принтер изображен без системы подачи ленты, чтобы вы могли подробно рассмотреть компоненты, задействованные в процессе заправки носителя.

### Шаги по заправке ленты и рулонного носителя для работы в отрывном режиме


#### Заправка носителя

1.




**Внимание!** • Печатающая головка может быть горячей и стать причиной ожога. Подождите, пока печатающая головка остывает.


Откройте печатающую головку, повернув рычаг открывания головки.




- 2.** Полностью удалите все ярлыки и этикетки, которые загрязнены, приклеены или прикреплены липкой лентой.




- 3.** Вытащите до упора направляющую подачи носителя.




- 4.** Поместите рулон носителя на кронштейн подачи носителя. Нажмите на рулон и продвиньте его до упора.




- 5.** Сдвиньте направляющую подачи носителя так, чтобы она лишь касалась края рулона.




6. Полностью выдвиньте направляющую носителя.



7. Протяните носитель от кронштейна (1) под узлом верхнего рычага (2), через датчик носителя (3) и под печатающей головкой (4). Сдвиньте носитель назад так, чтобы он коснулся изнутри задней стенки датчика носителя.




8. Передвиньте направляющую носителя так, чтобы она только слегка касалась края носителя.



9. Какой носитель вы заправили в принтер?

| Если вы заправили...                 | Тогда...                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Носитель для прямой термопечати      | Перейдите на <a href="#">шаг 10</a> . |
| Носитель для печати с термопереносом | Перейдите на <a href="#">шаг 12</a> . |

10. Поверните рычаг открытия печатающей головки вниз, чтобы зафиксировать печатающую головку.




11. При необходимости нажмите кнопку PAUSE (ПАУЗА), чтобы выйти из режима паузы и включить печать.

### Заправка ленты




**Важно** • Для защиты головки от истирания используйте ленту шириной больше ширины носителя. Лента должна быть обращена покрытием наружу (дополнительные сведения см. в *Руководстве пользователя*).


- 12.** Установите рулон ленты на шпиндель подачи ленты так, чтобы ее свободный конец разматывался, как показано. Продвиньте рулон по шпинделю до упора.



13. Протяните ленту под печатающей головкой, а затем намотайте ее несколько раз на приемный шпиндель ленты.



14. Нажмите на печатающую головку (1), а затем поверните рычаг открывания головки (2) до его фиксации.



15. При необходимости нажмите кнопку PAUSE, чтобы устранить ошибки и включить печать.


## Снятие использованной ленты

Удаляйте использованную ленту с приемного шпинделя при каждой замене рулона ленты.

### Чтобы снять ленту, выполните следующие действия.

1. Закончилась ли лента?


| Если лента...  | Тогда...  |
|----------------|---|
| Закончилась    | Перейдите к следующему шагу.                          |
| Не закончилась | Отрежьте или оторвите ленту перед приемным шпинделем. |



**Внимание!** • Не разрезайте ленту непосредственно на приемном шпинделе. Это может повредить шпиндель.

2. Удерживая приемный шпиндель ленты, поверните рычаг освобождения ленты влево до упора.

Толкатели фиксатора ленты повернутся вниз, освобождая зажатую шпинделем использованную ленту.



3. Снимите использованную ленту с приемного шпинделя и выбросьте.

